


Станки фрезерные



Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16


Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Киргизия (996)312-96-26-47 Казахстан (772)734-952-31 Таджикистан (992)427-82-92-69

www.gweike.nt-rt.ru || gky@nt-rt.ru

WK3030




Технические характеристики

Ход оси X и Y	300mm x 300mm
Ход оси Z	<60mm
Размер пластформы	370mm x 440mm
Макс.холостая скорость	0 - 4000мм/мин.
Точность повторного позиционирования	±0.05mm
Макс.высота подачи материалов	60mm
Приказ гравировки	G code *.u00 *.mmg *.plt *.nc
Программное обеспечение	Ncstudio
Расход энергии	1.2квт
Шпиндель	мощность 0,8 квт, можно переменять скорость, водняное охлаждение
Оборот шпинделя	24,000rpm
Вид привода	шаговый двигатель
Напряжение работы	AC 220V, 50-60Hz
Вид передачи данных	USB или PCI
Температура работы	0 -45
Влажность работы	30% -75%

WK1325AT


Технические характеристики



Верстак	1270mm x 2540mm
Ход оси X, Y и Z	2560* 1290* 200mm
Расстояние между стойками	1677mm
Портальная высота	150mm
Скорость передачи на осях X и Y	20m/min
Скорость передачи на оси Z	15м/мин.
Зажимный вид	столик с вакуумным присосом из 4 секци
Несущая тяжесть на верстаке	500кг (равномерное распределение)
Тип шпинделя	Водяное охлаждение 5KW ATC; HSD 3.8KW ATC; HSD 9.0KW ATC
Оборот шпинделя	24000RPM
Зажимка шпинделя	BT30; ER32; Er32
Склад фрезеров	система прямолинейной перемены фрезеров 4-6 Трехфазный
Потребляемая мощность	380V
Мощность станка	15вт
Габаритный размер	3780Lx2000Wx2100H

WK2516GS

Технические характеристики



Модель	WK2516GS
Эффективная область резки	1300mmX1100mm
Размер станка	2100mmX1900mm
Длина оборудования под заказ	800mm-5000mm
Ширина оборудования под заказ	800mm-5000mm
Максимальная скорость резки	1000mm/s
Точность резки	0.1mm
Максимальная толщина резки	50mm
Формат данных	DXF、HPGL
Интерфейс	Последовательный порт
Среда адсорпции	вакуум
Мощность вытяжной вентиляции	7.5kw/9kw/11kw
Электропитание	220v/50hz 380v/50hz
Рабочая среда	Температура0°C-40°C Влажность 20%-80%RH

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Киргизия (996)312-96-26-47 Казахстан (772)734-952-31 Таджикистан (992)427-82-92-69

www.gweike.nt-rt.ru || gky@nt-rt.ru